



التاريخ: ٢٠١٤ / ٩ / ٥

الرقم: ٦٦٦١ / ١٤٣

السادة الأفاضل / مدراء المناطق الطبية  
المحترمين  
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة  
المحترمين  
تحية طيبة وبعد،

م/تقارير السلامة للوسائل الطبية

**LIGACLIP 10mm M/L Endoscopic Rotating Multiple Clip Applier**  
**والصادر من شركة Ethicon Endo-Surgery(EES) الأمريكية**

نشكر تعاونكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل مصلحة المرضى، ونود إعلامكم بأن الشركة المصنعة قد قامت بالسحب الطوعي للوسيلة الطبية المذكورة أعلاه، والتي تحمل رقم **ER320**، وأيضاً المجموعات **ENDOPATH** التي تحمل نفس الرقم **ER320**، والمصممة لتوفير وسيلة للربط (ligation) من خلال **Tray** في العمليات الجراحية. وذلك بسبب احتمالية تشكيل ماسك (clip) غير مناسب، أو انسداد غير كافي للأوعية الدموية أو الأنسجة الأخرى في جسم المريض.  
فيما يلي قائمة بأرقام التسويقات للمنتجات المسحوبة:

FNC40XL, 41, 2017-09 to 2018-01; FNC41XL, 41, 2016-12 to 2018-02; FNC41XLD, 41,  
2016-12 to 2018-02; FNC42XL, 41, 2016-12 to 2018-02; FNC43XL, 41, 2016-12 to 2018-02;  
FNC43XLD, 41, 2017-02 to 2018-02; KBC17XL, 41, 2016-12 to 2018-2; KNC03XL, 41, 2017-  
02 to 2017-06; KNC03XL, 42, 2017-09 to 2017-10; KNC03XL, 43, 2017-10; KNC07XL, 41,  
2017-01 to 017-05; KNC07XL, 42, 2017-09 to 2017-10; KNC09XL, 41, 2016-12 to 2018-03;  
KNC19XL, 41, 2017-02; KNC60XL, 41, 2016-2 2018-02; KNC61XL, 41, 2016-12 to 2018-02;  
TNC20XL, 41, 2017-02 to 2017-03; TNC20XL, 43, 2017-10; TNC36XL, 41, 2017-01 to 2018-  
03; TNC49XL, 41, 2016-12 to 2018-02; TNC69XL, 41, 2016-12 to 2017-05; TNC69XL, 43,  
2017-10 to 2018-1; XCB51S, 41, 2017-01; XCB51S, 42, 2017-09 to 2017-10; XCB52S, 41,  
2016-12 to 2018-02; XCB55S, 41, 2017-07; XCB55S, 42, 2017-09 to 2017-10; XCB57S, 41,  
2016-12 to 2018-01; XCC50S, 41, 2016-12 to 2018-02; XCC51S, 41, 2016-12 to 2018-02;  
XCC53S, 41, 2016-12 to 2018-02; XCD50S, 41, 2016-12 to 2018-02; XCD51S, 41, 2016-12  
to 2018-02; XCD52S, 41, 2016-12 to 2018-01; KNC35XL, 42, 2017-09 to 2017-10; XBB48B,  
41, 2016-07 to 2017-01; XBB48B, 42, 2017-02 and XBB79S, 41, 2017-05 to 2017-06.



علمًا بأن المنتجات المذكورة غير مسجل في إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بوزارة الصحة و لكن حرصاً  
منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.  
وفي حال وجود أي أسئلة يرجى عدم التردد في الاتصال بإدارة التسجيل والرقابة الدوائية:  
ت: 6117642 أو فاكس 6313742-02 أو البريد الإلكتروني [pv@moh.gov.ae](mailto:pv@moh.gov.ae)

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

د. أمين حسين بن الأميري  
وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والترخيص



المحترم  
المحترم  
المحترم  
المحترم  
المحترمة

إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية

نسخة:

- سعادة / وكيل وزارة الصحة
- سعادة / وكيل وزارة البيئة والغذاء
- سعادة / مدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
- سعادة / مدير العام لهيئة الصحة - دبي
- سعادة/ مديرية إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية





التاريخ: ٢٠١٩ / ٩ / ٥  
الرقم: ٦٧٦٦ / ابع على

السادة الأفاضل / مدراء المناطق الطبية  
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة  
المحترمين المحترمين تحية طيبة وبعد،

### م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية

### OASYS Midline Occiput Plate من إنتاج شركة (Stryker Spine,) الأمريكية

باطلاقا من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة الجميع، وبالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد أصدرت تحذيرا بعدم استخدام المنتج المذكور أعلاه، والذي يستخدم في العمليات الجراحية لإتحام الفقرات في العمود الفقري، وذلك بسبب حدوث كسر بعد العمليات الجراحية للديوبس الذي يربط رأس الديوبس بجسم اللوحة، والذي قد يتسبب في حدوث إصابات صحية خطيرة بما في ذلك فقدان الدم، وإصابة العصب، والحاجة لإجراء عملية جراحية إضافية . حيث قالت الشركة المصنعة بالسحب الطوعي لجميع التشغيلات للمنتجات التالية:

رقم القطعة المعيبة	وصف المنتج
48551044	OASYS MIDLINE OCCIPUT PLATE, SMALL
48551045	OASYS MIDLINE OCCIPUT PLATE, MEDIUM
48551046	OASYS MIDLINE OCCIPUT PLATE, LARGE
48551047	OASYS MIDLINE OCCIPUT PLATE, LARGE LONG
48551048	OASYS MIDLINE OCCIPUT PLATE, MINI

علما بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بوزارة الصحة وإنما حرصنا منا على سلامة المرضى ارتأت الإدراة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم . وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملء الاستماراة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR و المتوفرة على الوصلة <http://www.cpd-pharma.ae> ، أو الاتصال على العنوانين التالية: هاتف: ٦١١٧٣٩١ - ٠٢ أو ٦١١٧٦٤٢ - ٠٢ أو فاكس ٦٣١٣٧٤٢ أو البريد الإلكتروني: [pv@moh.gov.ae](mailto:pv@moh.gov.ae)

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.

د. أمين حسين الأميركي  
وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص



ادارة التسجيل و الرقابة الدوائية  
نسخة:

- سعادة / وكيل وزارة الصحة
- سعادة / وكيل وزارة البيئة والبياه
- سعادة / مدير العمل لمهمة الصحة - أبو ظبي
- سعادة / مدير العمل لمهمة الصحة - دبي
- سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
- سعادة/ مديرية إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية