



MOHP17004026_O

التاريخ: 2017-4-30

المحترمين
المحترمين

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية
ARTIS 230V and ARTIS 230V Physio
Product Codes: 110635 & 115323
المصنعة من شركة (BAXTER)

نشكر تعاونكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل مصلحة المرضى، ونود إعلامكم بأن شركة باكستر قد أصدرت تحذيراً حول استخدام الجهاز المذكور أعلاه، والمستخدم كجهاز لتغسيل الكلى، وذلك بسبب تعطل في جهاز الإنذار لوقت العلاج المتبقي حيث قد يؤدي إلى الانسداد الوريدي في المريض.
وعليه توصي الشركة المصنعة الاحتفاظ بنسخة من التعليمات المرفقة مع دليل المستخدم وسوف تقوم الشركة بتحديث البرنامج لتصحيح المشكلة.

وللمزيد من المعلومات عن هذا التحذير يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

https://www.hpra.ie/docs/default-source/field-safety-notices/december-2016/v30162_fsn.pdf?sfvrsn=2

علماً بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وإنما حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.

وفي حال حدوث أي استفسار يرجى الاتصال على العناوين التالية:

هاتف: 04- 2301448 أو فاكس 04- 2301947 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

د. أمين حسين الأميري
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

صدر بيدينا عام الوزارة/ادبي بتاريخ _____ :
نسخة ل:

- معالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع
معالي / رئيس مجلس ادارة هيئة الصحة - دبي
سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
سعادة / مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي
سعادة / مدير إدارة الدواء
- الموافق ...
..المحترم ...
..المحترم ...
..المحترم ...
..المحترم ...
..المحترم ...
..المحترم ...
..المحترم ...
..المحترم ...
..المحترم ...

مدير ادارة الدواء



pt